

АКТ
комиссионной проверки состояния антитеррористической
защищенности и категорирования МКОО «Центр образования
им.В.Г.Ардзинба а.Кара-Паго»

« 20 » 12 2017г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий) относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» комиссией в составе:

Председатель (руководитель) комиссии: директор школы Мукова Ф.М.

Члены комиссии: сотрудник УФСБ в КЧР по Адыге – Хабльскому району Какупшев А.И.
начальник ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам ГУ МЧС России
по КЧР Дауров Ю.М.
начальник ПЦО Хабезского ОВО- филиал ФГКУ «УВО – ВНГ России по КЧР»
капитан полиции Отаров А.А.
начальник Управления образования и культуры Муртазова З.М.-

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости

Муниципальная казенная общеобразовательная организация «Центр образования
им.В.Г.Ардзинбаа.Кара-Паго»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

- (форма собственности) муниципальная
- адрес, телефон 8 909 497 50 42
 - руководитель Мукова Фатима Мухадиновна
 - ответственный по безопасности учитель ОБЖ Дагужиев Давлет Дамизович
 - максимальная посещаемость (вместимость чел.) 120 (64уч.- 2017-2018 уч.год.)
 - наличие на объекте потенциально опасных участков не имеется
 - наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта не имеется

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей имеются, хорошее, 2017г., ключи хранятся у отв. по безопасности
- освещенность объекта и его территории в ночное время суток

1.1. При совершении террористического акта на территории объекта могут наступить следующие последствия:

- количество пострадавших составит более 110 чел
- экономический ущерб составит более 178195571,28 тыс. рублей

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта,

меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте (учреждении) следующей документации:

- плана (схемы) взаимодействия с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций в наличии
- плана эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайной ситуации (террористического акта) в наличии
- памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций имеются
- памятки дежурному администратору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций имеется

- функциональных обязанностей должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите в наличии
- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану в наличии

3. Наличие и состояние на объекте:

- наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации имеется
- исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения удовл.
- укомплектованность пожарных кранов _____
- наличие первичных средств пожаротушения имеется
- укомплектованность средствами индивидуальной защиты, средствами оказания первой медицинской помощи - осуществляется _____
- наличие резерва медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС - имеется _____

4. Организация охраны объекта.

- параметры охраняемой территории: 8699 кв.м 418м
(площадь (кв. м), периметр (м))
- инженерные заграждения
(конструкция и параметры, в т.ч. высота (2м), общая протяженность (418м) ограждения)
- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика – пожарная сигнализация Сигнал 20-М АЦДР. 425513.017РЭ
- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах не имеется
Наличие
- кнопки экстренного вызова полиции (организации, осуществляющей охрану объекта) не имеется
- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента не имеется
- средств оповещения (пожарная)- имеется
- переносных и стационарных металлообнаружителей не имеется
- систем видеонаблюдения (сколько), их эффективность – не имеется

4.1. Система охраны объекта:

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частная охранная организация, сторожа, вахтеры и др.)

сторожа(круглосуточно)

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность сторожа

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы: 3 сторожа, с.8.00 до 18.00 18.00-8.00

4.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):

- защитные средства (тип, количество) - не имеется
- специальные средства (тип, количество) - не имеется

5. Организация пропускного режима.

- наличие положения по организации пропускного режима имеется
- наличие журналов учета посетителей имеется
- контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности)- не осуществляется; помещений, сданных в аренду не имеется.
- обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов _
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него- ведется
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов проводится
- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных помещений проводится
- осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием ведется

6. Оценка состояния антитеррористической защищенности объекта.

Выводы комиссии: - методом голосования членами комиссии объекту присвоена 2 категория опасности;

-предложение Отарова А.А. о присвоении объекту 1 категории опасности отклонено.

Предложения по усилению антитеррористической защищенности образовательного учреждения с учетом присвоения ему второй категории опасности:

1. Установить систему видеонаблюдения

2. Установить систему оповещения (антитеррористическую)

Председатель (руководитель) комиссии: _____ директор школы Мукова Ф.М.-

Члены комиссии : _____ сотрудник УФСБ в КЧР по Адыге – Хабльскому району
_____ Какупшев А.И.
_____ начальник ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам ГУ МЧС России по
_____ КЧР _____ Дауров Ю.М.
_____ начальник ПЦО Хабезского ОВО- филиал ФГКУ «УВО – ВНГ России по КЧР»
_____ капитан полиции _____ Отаров А.А.
_____ начальник Управления образования и культуры _____ Муртазова З.М.

Выводы комиссии: - методом голосования членами комиссии объекту присвоена 2 категория опасности;

-предложение Отарова А.А. о присвоении объекту 1 категории опасности отклонено.

Предложения по усилению антитеррористической защищенности образовательного учреждения с учетом присвоения ему второй категории опасности

1. Установить систему видеонаблюдения

2. Установить систему оповещения (антитеррористическую)

Председатель (руководитель) комиссии: Муков Ф.М. директор школы Мукова Ф.М.-

Члены комиссии : Какупшев А.И. сотрудник УФСБ в КЧР по Адыге – Хабльскому району

Дауров Ю.М. начальник ОНД и ПР по Хабезскому и Абазинскому районам ГУ МЧС России по КЧР

Отаров А.А. начальник ПЦО Хабезского ОВО- филиал ФГКУ «УВО – ВНГ России по КЧР

Муртазова капитан полиции Зейбе начальник Управления образования и культуры